


MONOGRAFIA DETALLE CAMARA DE INSPECCION N° 60		Codigo Fecha : 15-04-2021 RN Resp.	
PROYECTO : ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA : RUTA 5 SUR SECTOR : PASO SUPERIOR EL COBRE		De Dm: 0,00 A Dm: 820,00	
Sistema de Referencia: UTM - WGS-84 19 SUR			
Designacion Camara : C-60		Calle : CARRETERA EL COBRE	
Coordenadas : 340.394,37 6.216.582,14		Dm.: 532,00	
ALC	-	A.P.	X
		A.LL	-
		Eléctrica	-
		Canal	-
Ventosa	-	Fibra Optica	-
		Otro	-
Descripcion : -			
Ubicada en :		Calzada	X
		Berma	-
		Acera	-
		Platabanda	-
Terr.	-	Otro	-
		Compañía / APR	-
	Medidas (m.)	Estado	
Cuello	0,27	BUENO	
Cuerpo	100 X 1,00	BUENO	
Cota Entrada	-	-	
Cota Salida	-	-	
Cota de Fondo	-	-	
Clave	-	-	
Diametro (mm)	150,00	BUENO	
Escalines	-	-	
Tapa (Diam.)	0,70	BUENO	
Material	HORMIGÓN - FIERRO		
Ubicación Camara			
			
Tapa			
			
		Croquis Radier	
			
		Fotografía Radier	
			
		Estado Operativo	
Observaciones:		Limpia	SI
		Emballada	NO
		Inundada	NO
		Porcentaje (%)	-
		Porcentaje (%)	-
Fecha Levantamiento : 15-04-21			